



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Ein Wohnmobil ist **KEIN**
normales Nutzfahrzeug

Nach dem Aufbau oder Ausbau zum Wohnmobil wird ein neuer Fahrzeugschein ausgestellt.

Dabei sind sehr oft falsche Schadstoffklassen vergeben worden.

Die Folgen:

- Mit ausgenullter Typschlüsselnummer (000000) kann das Wohnmobil in der KBA-Datenbank nicht gefunden werden. (Wohnmobil ist wegen Einzelabnahme durch TÜV nicht registriert)

Falsch zugeordneter Filter wird montiert.

- Filter wird vom TÜV / ASU-berechtigte Werkstatt falsch begutachtet.
- Zulassungsstelle trägt diesen falschen zugeordneten Filter in die Fahrzeugpapiere ein.
- bei der nächsten TÜV-Hauptuntersuchung wird dieser Misstand entdeckt.
- Filter wird demontiert, grüne Plakette eingezogen
- Kunde verlangen sein Geld zurück.


Weitere Störfaktoren:

- Die Herstellerschlüssel - Nr. ist falsch vergeben worden (z.B. bei Fiat **anstelle 4136 ist 4001** eingetragen)

- Unterschiedliche Motorvariante bei gleich vergebenen Schlüsselnummern
- Viele Russpartikelfilter sind nur für Wohnmobile **bis 3'500kg Gesamtgewicht** geprüft! Regionale technische Dienste dürfen die o.a. **Fehler nicht mehr korrigieren.**
- Es wird nach dem Ermessen der Zulassungsbehörde beim Strassenverkehrsamt oder Landratsamt gehandelt, was nicht immer im Sinne des umweltfreundlichen Wohnmobilisten ist.



So frustrierte **Endverbraucher reklamieren** logischerweise im Fachhandel, der dann schulterzuckend nur auf eine fachgerechte Montage und den zugelassenen Filter verweisen kann. Hier ist **grosser Ärger vorprogrammiert.**



Mit **SMV GREEN KIT** gehen Sie auf Nummer sicher.

⇒ **Machbarkeitsanalyse**

⇒ **Datenrekonstruktion auf Basis der**

Original – ABE vom Basisfahrzeug

⇒ **Garantiepass**

